

Objetivo : Aviso de Encerramento de Produção

Produto : MS7320 InVista

Versão : Todas

1 - Introdução

A Honeywell Scanning & Mobility iniciou o processo para o encerramento de produção do leitor MS7320 InVista, que oficialmente entra em seu ciclo final de produção.

Após vários anos de atividade e sucesso em vendas, o MS7320 InVista será substituído pelo MS7820 Solaris, que além de totalmente compatível, oferece uma plataforma moderna, eficiente e com vários recursos inovadores, que proporcionam maior conforto aos operadores e ganho de produtividade.

2 – Produtos Descontinuados

A tabela abaixo apresenta os códigos dos produtos que entram em fase de encerramento de produção.

Nome do Produto	Código	Descrição
MS7320 InVista	MS7320-37	LEITOR INVISTA RS232,USB,TEC(Só leitor – Somente para consulta)
MS7320 InVista	MS7320-13	LEITOR INVISTA IBM, RS232 (Só leitor – Somente para consulta)
MS7320 InVista	MK7320-71A11/BZ	LEITOR COD BARRAS INVISTA IBM
MS7320 InVista	MK7320-71B07/BZ	LEITOR COD BARRAS INVISTA USB
MS7320 InVista	MK7320-71B41/BZ	LEITOR COD BARRAS INVISTA 232
MS7320 InVista	MK7320-71B47/BZ	LEITOR COD BARRAS INVISTA TEC

Tabela 01

3 – Cronograma de Encerramento de Produção

Estaremos aceitando pedidos de compra do MS7320 InVista até o dia 18-02-2010 (última data para compra). O encerramento oficial de produção ocorre em 26-02-2010 e a partir desta data, a comercialização de produtos não contemplados por pedidos até a última data para compra, ficará condicionada à disponibilidade do estoque local.

Evento	Data	Descrição
Última data para compra de produto	18-02-2010	Última data para a compra de produtos. A partir desta data, o fornecimento estará condicionado à disponibilidade em nosso estoque.
Fim do Serviço e Fornecimento de peças	26-02-2015	Data em que o reparo do produto, fornecimento de peças e suporte técnico estará encerrado .

Tabela 02

4 – Equivalência entre Produtos

A tabela abaixo indica a relação entre os leitores MS7320 InVista e o seu respectivo substituto imediato MS7820 Solaris.

Código MS7320 InVista	Código MS7820 Solaris	Descrição Solaris
MS7320-37 / 13	MS7820-38	LEITOR SOLARIS (Só leitor – Somente para consulta)
MK7320-71A11/BZ	MK7820-00A11/BZ	LEITOR SOLARIS IBM S/SUP CE
MK7320-71B07/BZ	MK7820-00B38/BZ	LEITOR SOLARIS USB S/SUP CE
MK7320-71B41/BZ	MK7820-00B41/BZ	LEITOR SOLARIS 232 S/SUP CE
MK7320-71B47/BZ	MK7820-00B47/BZ	LEITOR SOLARIS TEC S/SUP CE

Tabela 03

Observações:

- A lista acima se refere aos produtos comercializados no Brasil. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos sobre qualquer outro código não relacionado acima, por favor entrar em contato com nosso suporte técnico para orientação do modelo equivalente.
- As sugestões acima listadas são referentes somente ao modelo equivalente, lembrando que ocorrem diferenças de dimensões dos produtos, cor do gabinete, cabos de comunicação, suporte, etc.

5 – Prestação de Serviço e Garantia:

A Honeywell Scanning & Mobility reafirma o compromisso com os seus clientes, oferecendo suporte técnico e reparo dos produtos descontinuados através de seus postos de serviços autorizados, durante todo o período de garantia dos produtos e ou data de encerramento do serviço (veja a tabela 02). Encontre em nosso site www.honeywellaidc.com.br, o posto autorizado mais próximo.

Caso necessite de qualquer informação adicional, favor entrar em contato conosco através de nosso site ou pelo tel. (11) 5185-8222.